P1 Otwory badawcze

Linia przekroju geotechnicznego

Mapa dokumentacyjna 5.3.1		
Opracował mgr Ł. Gąsior	Opinia geotechniczna na potrzeby budowy chodnika w miejscowościach Psary, Malinowice, Goląsza Biska i Dąbie w gminie Psary	
Data listopad 2013	Skala 1:500	Załącznik 5.3.1